

***Raport privind disfuncționalitatea totală a sistemului informatic al PE utilizat de către OTS
pentru procesarea și selectarea ofertelor pe PE, precum și de emiteră a
dispozițiilor de dispecer***

În ziua de 12.05.2020, în intervalul 07:10 – 12:05 (EET), a fost identificată o disfuncționalitate totală a sistemului informatic al Pieței de Echilibrare.

OPE a sesizat telefonic și a descris problema în platforma de sesizări a furnizorului de servicii de mentenanță a sistemului informatic pentru a remedia disfuncționalitatea identificată.

Din analiza efectuată de către furnizorul de servicii a fost identificată o defecțiune la infrastructura hardware, ceea ce a condus la inaccesibilitatea sistemului informatic al Pieței de Echilibrare.

Dispozițiile de dispecer la scădere și la creștere de putere, consemnate în registrul operativ de tură, au fost comunicate telefonic la participanți în timp util și implementate ulterior în platforma Pieței de Echilibrare. Ulterior evenimentului, s-a verificat că dispozițiile de dispecer din aceasta perioadă au fost conform ordinii de merit.

Explicitarea cauzelor: Disfuncționalități ale infrastructurii hardware.

Perioada disfuncționalității pentru salvarea Ordinii de Merit: 07:40 – 12:05, în ziua de 12.05.2020.

Soluția de remediere: Furnizorul de servicii de mentenanță recomandă un plan de măsuri pentru îmbunătățirea infrastructurii de hardware și software. Măsurile recomandate de către furnizor au fost incluse în proiectul „Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea și dezvoltarea aplicațiilor specifice ale Platformei Pieței de Echilibrare – II DAMAS”, care se află în derulare.

Estimarea impactului asupra Pieței de Echilibrare: fără implicații comerciale asupra participanților la Piața de Echilibrare.